

Localisation du sinistre : Explosion place Flagey – 1050 Bruxelles

Nos références : **2092**

Références de la Région bruxelloise : **BJ/2018/LG/0332**

Personnes de contact : Madame Iezzi, Monsieur Thierry Varet, Monsieur Jean-Paul Wouters

Ouverture du dossier : **09.02.2018**

Clôture du dossier : **03.12.2018**

Coût de l'expertise : **8.161,53 € TVAC**

Objet : Le 21.12.2017, une explosion a pulvérisé le local technique qui jouxtait l'accès PMR au parking souterrain, exploité par INDIGO.
Le SIAMU a attribué cet accident à l'explosion d'une boîte de dérivation électrique du quartier.

Mission : Déterminer les causes de l'explosion et déterminer si la Région est responsable; le cas échéant, établir le lien causal et chiffrer l'étendue des dégâts.

Prestations effectuées :

- Conduite des opérations d'évacuation des décombres après établissement d'un constat des lieux.
- Recherches et contacts avec les différents intervenants et assureurs pour évaluation des coûts et indemnisation.
- Réunion plénière de coordination avant la rénovation, par la Région, des accès aux parking, à l'occasion de la redistribution des compétences pour la gestion de l'espace public de la Place Flagey.

Commentaires :

Faute de collaboration du SIAMU et de SIBELGA :

- les responsables de l'explosion n'ont pu être identifiés;
- le coût des remises en état (± 100.000 €) a été pris en charge par la RBC et intégré dans les dépenses liées à la rénovation des édicules d'accès au parking souterrain.

P.S. : Les travaux sont toujours en cours.

*
* *